

Prehľad histórie vozidla

Report ID pre opakovaný vstup:	7953491997
Dátum aktivácie Reportu:	19. 08. 2023 16:29:54
Platnosť do:	18. 09. 2023 16:29:54

Tento Report bol vytvorený dopytom do aplikácie Car History, ktorú prevádzkuje Cebia, spol. s r.o. podľa platných Všeobecných podmienok pre používanie aplikácie Car History. Poskytnuté informácie je užívateľ oprávnený v celom rozsahu využívať len pre vlastnú potrebu. Ich ďalšie šírenie či upravovanie bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.

1. Základné údaje o vozidle


VIN
WF0FXXWPCFHK62982






Továrenská značka FORD	Model MONDEO	Typ karosérie kombi
Druh vozidla osobné	Palivo diesel	Výkon 110 kW
Objem 1997 ccm	Dátum výroby 02. 11. 2017	Dátum 1. registrácie 23. 03. 2018

2. Kontrola najazdených kilometrov

Prehľad vývoja stavu tachometra vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačných systémov spolupracujúcich partnerov. Podľa vývoja stavu tachometra v čase môžete sami posúdiť, či existuje podozrenie na manipuláciu so stavom tachometra alebo nie.



3. Prehľad histórie

Dátum	Stav tachometra	Krajina	Popis
2017	november	0 km	Vozidlo bolo vyrobené
<p>Dátum výroby vozidla: 02. 11. 2017</p> <p>Vek vozidla: 5 rokov 9 mesiacov</p> <p>Vyrobené pre trh: Slovensko</p> <p>Strana riadenia: ľavostranné</p>			
2018	marec	 Slovensko	Registrácia vozidla na Slovensku
<p>Dátum registrácie vozidla: 23. 03. 2018</p> <p>Dátum prvej registrácie uvedený pri prihlásení: 23. 03. 2018</p> <p>Čas od výroby po prvé prihlásenie: 4 mesiace</p> <p>Registrované ako: Nové</p> <p>Farba auta pri registrácii: Sivá metalíza</p>			
2021	december	80 500 km	
2022	január	80 500 km	 Slovensko Inzercia vozidla
	február	80 500 km	 Slovensko Inzercia vozidla

4. Kontrola poškodenia

Neboli nájdené záznamy o poškodení

V databázach poškodených vozidiel z viac než 32 krajín čítajúcich 200 miliónov záznamov škodných udalostí **neboli nájdené** záznamy o poškodení preverovaného vozidla.

I napriek tomu vám odporúčame dôkladnú prehliadku vozidla, ideálne s pomocou kvalifikovaného mechanika alebo vo vami vybranom servise. Taká prehliadka môže predchádzajúce poškodenie jednoznačne odhaliť alebo vylúčiť.

Upozornenie: Cebia nemusí mať k dispozícii informácie o všetkých poškodeniach vozidla, niektoré škody nie sú hlásené poisťovňam, alebo nie sú v rámci online preverenia dostupné.

5. Servisné záznamy

V databázach servisných úkonov neboli nájdené žiadne záznamy. Vyžiadajte si k vozidlu výpis zo servisnej knihy (najlepšie z elektronickej servisnej knihy). Pravosť servisných úkonov možno skontrolovať priamo v autoservise, kde boli podľa servisnej knihy vykonané.

6. Kontrola odcudzenia

Nie je evidované ako odcudzené

v aktuálne dostupných databázach

Poskytnuté údaje majú len informatívny charakter. Cebia nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s využitím poskytnutých dát.

Zdroj	Ku dňu 19. 08. 2023
 Česko - Polícia	NIE - nie je evidované ako odcudzené
 Maďarsko - Polícia	NIE - nie je evidované ako odcudzené
 Rumunsko - Polícia	NIE - nie je evidované ako odcudzené
 Slovinsko - Polícia	NIE - nie je evidované ako odcudzené
 Ukrajina - Polícia	NIE - nie je evidované ako odcudzené
 Kanada - Databáza poisťovní	NIE - nie je evidované ako odcudzené
 Švédsko - Databáza poisťovní	NIE - nie je evidované ako odcudzené
 EU - súkromné databázy*	NIE - nie je evidované ako odcudzené

* Súkromné databázy umožňujú **spravidla** komukoľvek vložiť informácie o odcudzení.

7. Kontrola taxi

V Českej republike nebol prevádzkovaný ako taxík

V dostupných databázach bolo zistené, že vozidlo nebolo a v súčasnosti nie je prevádzkované ako vozidlo taxislužby.

8. Kontrola financovania

Financovanie nebolo nájdené

Výsledkom dopytu je zistenie, či vozidlo nie je predmetom financovania (formou leasingu alebo úveru), zástavy a zapožičania u uvedených spoločností. Dáta získavame priamo z informačných systémov jednotlivých spoločností.

Krajina	Ku dňu: 19. 08. 2023
Slovensko	NIE - nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	19. 08. 2023
BKS-Leasing	NIE
COFIDIS SA	NIE
ČSOB Leasing	NIE
ČSOB Leasing – nástupca VB LEASING SK	NIE
ESOX FINANCE	NIE
FINANZ SERVIS	NIE
Home Credit Slovakia	NIE
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia	NIE
MONAQ Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
PB Finančné služby	NIE
SG Equipment Finance ČR	NIE
Slovenská sporiteľňa	NIE
Tatra-Leasing	NIE
Toyota Financial Services Slovakia	NIE
UniCredit Leasing Slovakia	NIE
VFS Financial Services Slovakia	NIE
VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko	NIE
VÚB - divize QuatroCar	NIE
VÚB Operating Leasing	NIE
VÚB, a.s.	NIE

Krajina	Ku dňu: 19. 08. 2023
Česko	NIE - nie je evidované

Leasingové a úverové spoločnosti	19. 08. 2023
AGRO LEASING	NIE
ALD Automotive	NIE
BMW_FS	NIE
CASH4CAR	NIE
COFIDIS	NIE
ČSOB Leasing, a.s.	NIE
D.S. Leasing, a.s.	NIE
ESSOX LEASING	NIE
FCE Credit, s.r.o.	NIE
GMAC	NIE
Home Credit CZ	NIE
HoppyGo (carsharing *)	NIE
IMPULS-Leasing	NIE
Leasing České Spořitelny a.s.	NIE
Mercedes-Benz	Neoverené
MONETA Auto	NIE
MONETA Leasing	NIE
Oberbank Leasing	NIE
Raiffeisen Leasing	NIE
Toyota FS Czech	NIE
UniCredit Leasing	NIE
UNILEASING a.s.	NIE
VEXCAR	NIE
Vltavín Leas, a.s.	NIE
VWFS	NIE
ZASTAV TO	NIE

9. Zoznam výbavy podľa výrobcu

V nasledujúcej tabuľke nájdete detailné údaje o výbave vozidla. Jedná sa o informácie, aké malo vybrané vozidlo základné parametre, štandardnú a popri prípade doplnkovú výbavu pri uvedení vozidla do prevádzky t.j. výbavu z výroby.

Identifikácia vozidla	
Značka	Ford
Označenie modelu	Série 20
Dátum výroby	2. 11. 2017
Látka čalúnenia	Prada / Ebony
Kód motora	2.0 Duratorq 150k
Prevodovka	6stup. powershift (6DCT450-MPS6)
Riadenie	MAN
Riadenie	LHD FWD
Iso názov krajiny	Slovakia
Typ karosérie	Kombi
Emisie	Emise Euro 6
Klimatizácia	Dvouprost.A/C s auto. řiz.teploty
Kód riadenia	LHD

Súpis výbavy vozidla	
Ostatné	"a" pillar cloth trim
Ostatné	"c" pillar cloth trim
Ostatné	17 x 7.5 alloy wheel style 3
Ostatné	2nd row reading lamps
Ostatné	4 whl anti-lock brakes
Ostatné	7000 rpm tachometer
Ostatné	8 radio speakers
Ostatné	Active 3 point seat belts
Ostatné	Active grilleshutter
Ostatné	Advancd air bag restraint-drvr
Ostatné	Any brand tire vendor

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	Automatic gearshift
Ostatné	Automatic headlamp leveling
Ostatné	Automatic headlamp on/off
Ostatné	Automatic windshield wiper
Ostatné	Brake calipers-non painted
Ostatné	Brake-emergency assist
Ostatné	Brand owner- ford europe
Ostatné	Breakdown warning sign
Ostatné	Capless fuel filler w/lock
Ostatné	Cargo area cover
Ostatné	Centre console-level 2
Ostatné	Conv instrmnt hybrid-w/tft dsp
Ostatné	Courtesy light delay feature
Ostatné	Daytime running lamps
Ostatné	Diesel fuel capability
Ostatné	Dome/cargo light kit
Ostatné	Door trim panel-level 2
Ostatné	Driver heated seat-variab temp
Ostatné	Driver seat air bag restraint
Ostatné	Elect st adjuster-driv w/mem
Ostatné	Electric power steering 1
Ostatné	Electric windshield defroster
Ostatné	Electrical outlet #1
Ostatné	Electrochromic inside mirror
Ostatné	Emergency assistance
Ostatné	Eng immobilizer theft sy-integ
Ostatné	Engine cover - under hood
Ostatné	Euro 6 emissions
Ostatné	Except svo except packs
Ostatné	Ext door handle-body color

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	Ext mirror finish-body color
Ostatné	Exterior paint - solid
Ostatné	Fixed foot pedals
Ostatné	Fog lamp bezel-chrome
Ostatné	Frequency - 433 mhz
Ostatné	Front 4-way hd restnt st 1
Ostatné	Front fog lamps
Ostatné	Front parking aid
Ostatné	Front scuff plates - bright
Ostatné	Front seat back stowage pocket
Ostatné	Front throw in carpet flr mats
Ostatné	Front towing hooks
Ostatné	Frt bmp-plastic-body color
Ostatné	Frt license plate brkt/holder
Ostatné	Glove box lights
Ostatné	Grille-lower surr hgh gls chrm
Ostatné	Grille-uper chrome bar/surround
Ostatné	Group 1 radio frequency
Ostatné	Gwp less than 150
Ostatné	Header mnt courtesy/2 maplight
Ostatné	Headlamp washer
Ostatné	Heated pass seat-variabl temp
Ostatné	Heated steering wheels
Ostatné	Heated washer jets-w/shield
Ostatné	High mounted stop lamp
Ostatné	Human machine interface 4
Ostatné	Inflatable knee bolster driver
Ostatné	Int envirn color-chrcoal black
Ostatné	Int feat color-charcoal black
Ostatné	Interactive vehicle dynamics

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	Interior courtesy lamp group
Ostatné	Interior trim-pvc/leatherette
Ostatné	Intermittent rr wnd wash/wipe
Ostatné	Isofix hard point attachment
Ostatné	Keyless entry/start-passive
Ostatné	Kph/mph speedometer
Ostatné	L/frt splash guards/mud flaps
Ostatné	Leather gear shift knob
Ostatné	Less air purification sensors
Ostatné	Less assembly plant fuel fill
Ostatné	Less automated parking system
Ostatné	Less auxiliary heater
Ostatné	Less blind spot info system
Ostatné	Less camera
Ostatné	Less cargo compartment net
Ostatné	Less cargo net kit
Ostatné	Less cellphone interface systm
Ostatné	Less cigar lighter
Ostatné	Less city safety
Ostatné	Less collision mitigation sys
Ostatné	Less console ashtray
Ostatné	Less convenience group
Ostatné	Less dr entry remote cntr unit
Ostatné	Less dress up rso
Ostatné	Less electr speed limitation
Ostatné	Less exhaust pipe extension
Ostatné	Less ext appearance pack
Ostatné	Less family entertainment syst
Ostatné	Less fire extinguisher fixings
Ostatné	Less foot pedal covers

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	Less frt bumper sensor device
Ostatné	Less fuel water separator
Ostatné	Less garage door opener
Ostatné	Less immersion heater
Ostatné	Less interior pack
Ostatné	Less interior partition
Ostatné	Less kit-tire repair service
Ostatné	Less lane keeping aid
Ostatné	Less load rest
Ostatné	Less lower b/s mldg
Ostatné	Less multi-contour seats
Ostatné	Less park lock ctrl (btsi mor)
Ostatné	Less parking brake warn lamp
Ostatné	Less power point plug
Ostatné	Less preprogrammed speed limit
Ostatné	Less radio noise supression
Ostatné	Less rear fog lamps
Ostatné	Less rear heated seat
Ostatné	Less rear splash guards
Ostatné	Less rear spoiler
Ostatné	Less remote starter
Ostatné	Less roof line conversion
Ostatné	Less roof opening panels
Ostatné	Less sales badge
Ostatné	Less seat pack
Ostatné	Less seat-special covers
Ostatné	Less spd audible warn device
Ostatné	Less special equipment package
Ostatné	Less special order paint
Ostatné	Less speed sign recognition

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	Less svo application/label
Ostatné	Less svp
Ostatné	Less trailer coupling
Ostatné	Less underbody protection
Ostatné	Less version packages
Ostatné	Less water wading equipment
Ostatné	Liftgate - power
Ostatné	Load compartment light - led
Ostatné	Locking glove box lid
Ostatné	Lumbar seat supt-pass seat
Ostatné	Manual 4-way pass seat adjust
Ostatné	Marketing level 1
Ostatné	Mfd tft touch screen
Ostatné	Mini ovrhd cnsl w/sunglass bin
Ostatné	My key
Ostatné	Navigation center
Ostatné	No description available
Ostatné	Non locking lug nuts
Ostatné	Parking brake - electric
Ostatné	Pass air bag deactivation
Ostatné	Pass seat air bag restr
Ostatné	Pass seat recliner-lever
Ostatné	Perimeter /volume theft system
Ostatné	Pollen/carbon filter
Ostatné	Power driver seat recliner
Ostatné	Privacy glass
Ostatné	Pwr dr dead lock + elec rel
Ostatné	Pwr frt w'dows one touch up/dn
Ostatné	Pwr rear 1 shot up/down window
Ostatné	Rear bumper-plastic-body color

Súpis výbavy vozidla

Ostatné	Rear seat belts-standard
Ostatné	Rear throw in carpet fir mats
Ostatné	Rear towing hooks
Ostatné	Recirculation heater
Ostatné	Remote deck/tailgate release
Ostatné	Reverse parking aid
Ostatné	Rocker panel mld-body color
Ostatné	Roof rack - chrome
Ostatné	Rr center armrest w/ cupholder
Ostatné	Seat-sport-driv/pass
Ostatné	Second row 60/40 (3 p)-folding
Ostatné	Slct shf tech (sst) w/padl shf
Ostatné	Sound insulation pack-level 1
Ostatné	Speed control & asld
Ostatné	Standard duty rear shock abs
Ostatné	Standard duty suspension
Ostatné	Standard green glass wndscrn
Ostatné	Standard tire tread-front
Ostatné	Standard tire tread-rear
Ostatné	Starter - stop/start system
Ostatné	Starter equipment (-25c)
Ostatné	Steering wheel-leather wrapped
Ostatné	Strg column-tilt/telescoping
Ostatné	Sync iii
Ostatné	Taillamps-level 3
Ostatné	Tire pressure sensors-433 mhz
Ostatné	Titanium dr frame moldings
Ostatné	Trailer sway control (tsc)
Ostatné	Trip computer
Ostatné	Valencia (spain) plant build

Súpis výbavy vozidla

Ostatné

Wrapped b-pillar trim-int

10. Zvolávacie akcie

Preverovaného vozidla sa môžu týkať

Nájdeneé zvolávacie akcie

ZVOLÁVACIE AKCIE je vyhlasovaná výrobcom vozidla povinne zo zákona vždy, keď je ohrozené zdravie, bezpečnosť, i životné prostredie. Týkajú sa spravidla výrobných chýb vozidla, ktoré sa prejavia až pri jeho prevoze a výrobca týmto spôsobom zaisťuje ich bezplatnú nápravu. Informácie sú čerpané z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocou systému RAPEX.

Uvedené zvolávacie akcie **boli vygenerované podľa modelu, značky a roku výroby** preverovaného vozidla, **nie podľa jeho VIN**. Vždy si preto v detaile akcie overte, **či sa týkala i preverovaného vozidla**. Zároveň si overte u predajcu vozidla či v autorizovanom autoservise, či vozidlo platné zvolávacie akcie podstúpilo.

Zvolávacie akcie	Dátum vyhlásenia	Detail
airbag / zranění	23. 09. 2020	Viac info
elektronika / požár	18. 08. 2019	Viac info
motor / převodovka	11. 01. 2019	Viac info
karoserie / zranění	12. 10. 2018	Viac info
havárie / motor	23. 09. 2018	Viac info
motor / převodovka	20. 07. 2018	Viac info

11. Kontrola farby vozidla

Skontrolujte, či sa aktuálna farba na vozidle zhoduje s farbou deklarovanou výrobcom alebo s farbou evidovanou po prvej registrácii v ČR (prípadne na Slovensku). V prípade, že je farba rozdielna, môže sa jednať o vozidlo prefarbené, ale i havarované či odcudzené.

Farba vozidla

Barva při první registraci v SR

Sivá metalíza

12. Kontrola zabezpečenia vozidla

Výsledkom kontroly je informácia, či Vami preverované vozidlo je zabezpečené formou značenia skiel a registrované v Systéme OCIS. Pokiaľ áno, zdelíme Vám vyznačený kód a dátum registrácie.

Informácie o označení skiel	19. 08. 2023
Značenie skiel	NIE

13. Údaje z technického osvedčenia

Údaje z osvedčenia o evidencii sú prevzaté od vnútroštátnych orgánov a odrážajú stav v čase prvej registrácie vozidla v krajine.

Krajina	Databáza
Slovensko	Štátny register vozidiel

Technický popis - základný

Druh vozidla	OSOBNÉ VOZIDLO
Dátum prvej registrácie vozidla	23.03.2018
Dátum prvej registrácie vozidla v SK	23.03.2018
Továrenská značka	FORD
Obchodný názov	MONDEO
Kategória vozidla	M1 - osobné vozidlo, max. 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča
Výrobca vozidla	FORD-WERKE GMBH DEU
Výrobca motora	PSA PEUGEOT CITROËN/FORD FRA
Identifikačné číslo motora	T7CE
Katalyzátor	KAT
Palivo	Nafta
Najväčší výkon motora (kW)	110,3
Pri otáčkach (ot/min)	3500
Prevodovka	AT
Typ karosérie	AC kombi
Farba karosérie	Šedá metalíza
Výrobca karosérie	FORD-WERKE GMBH DEU

Technický popis - rozšírený

Počet miest na sedenie	5
Počet miest na státie	0
Počet lôžok	0
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	75
Hmotnosť vozidla (kg)	1679
Maximálna technicky prípustná hmotnosť (kg)	2330

Technický popis - rozšírený

Prípustná hmotnosť nápravy 1 (kg)	1225
Prípustná hmotnosť nápravy 2 (kg)	1160
Prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	4330
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	2000
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750
Celková dĺžka (mm)	4867
Celková šírka (mm)	1852
Výška (mm)	1516
Dĺžka ložnej plochy (mm)	1852
Prevádzkové brzdy	ÁNO
Parkovacie brzdy	ÁNO
Odfahčovacie brzdy	NIE
Núdzové brzdy	ÁNO
Brzdy ABS	ÁNO
Počet náprav	2
Hnaná náprava 1	ÁNO
Hnaná náprava 2	NIE
Hnaná náprava 3	NIE
Hnaná náprava 4	NIE
Rázvor (mm)	2850
Pnamumatiky náprava 1	235/50 R17 96W
Pneumatiky nápravy 2	235/50 R17 96W
Ráfiky náprava 1	7.5Jx17 H2 OS55.0
Ráfiky náprava 2	7.5Jx17 H2 OS55.0
Maximálna rýchlosť (km/h)	208
Emisie CO2	123
Kombinovaná spotreba (l/100km)	4,8

14. Fotky a Inzercia

Ak bolo vozidlo v minulosti inzerované alebo vykonaná prehliadka, zobrazíme informácie a fotodokumentáciu.

Záznam 1/2	Inzercia
Dátum zadania inzerátu	21. 01. 2022
Inzerovaný počet kilometrov	80 343 km
Inzerovaná cena	19990 EUR





Záznam 2/2

Inzercia

Dátum zadania inzerátu

14. 02. 2022

Inzerovaný počet kilometrov

80 343 km

Inzerovaná cena

19990 EUR





Prevádzkovateľ aplikácie Car History – Cebia, spol. s.r.o. upozorňuje užívateľov aplikácie, že uvádzané informácie boli poskytnuté do aplikácie partnermi prevádzkovateľa bez možnosti overiť ich správnosť. Všetky informácie majú výhradne informatívny charakter.

Na výsledok preverenia vozidla v aplikácii Car History nie je poskytovaná záruka.